

## 市环保局突出问题督办企业查处整改情况（2017 环督函 8 号）

序号	市	责任单位	污染源名称	主要问题	现场再排查情况	发现问题整改情况
13-D209-SX	太原	市环保局	延长壳牌山西石油有限公司西矿街加油站	现场检查时，该加油站停业，在当地加油站专项整治名单内。存在问题：1、未销售车用尿素；2、调阅以往监控视频发现 10 月 1 日、10 月 3 日卸油时未使用油气回收装置。	该加油站正常营业，已安装在线监测设备，油气回收装置正常运行。	该加油站整改已完成，油气回收装置正常运行。我局已罚款伍万元整。2018 年 1 月 3 日，已结案。

## 市环保局督办问题整改情况（2017 环督函 9 号）

序号	市	责任单位	污染源名称	主要问题	现场再排查情况	发现问题整改情况
14-D575-SX	太原	市环保局	中国石油天然气股份有限公司山西太原销售分公司董茹加油站	现场检查时，该加油站正常营业。存在的问题：油气回收装置无法运行。	该加油站已经按政府要求拆除。	该加油站整改已完成，油气回收装置正常运行。我局已对其罚款伍万元整，现已结案。
14-D563-SX	太原	市环保局	中国石油天然气股份有限公司山西太原销售分公司小东流加油站	现场检查时，该加油站正常营业。存在的问题：油气回收装置不正常。	该加油站正常营业，油气回收装置正常运行。	经现场核实，该站油气回收泵为进口真空泵，安装有变频控制器，只有在正常出油时才工作运转。目前油气回收装置正常运行。

## 市环保局督办问题整改情况（2017 环督函 14 号）

序号	市	责任单位	污染源名称	主要问题	现场再排查情况	发现问题整改情况
16-D083-SX	太原市	市环保局	中国石油天然气股份有限公司山西太原销售分公司董茹加油站	现场检查时，该加油站正常营业。存在的问题：油气回收装置无法运行。	该加油站已经按政府要求拆除。	该加油站整改已完成，油气回收装置正常运行。同时对该站罚款伍万元整。

## 市环保局督办问题整改情况（2018 环督函第 3 号）

序号	市	责任单位	污染源名称	主要问题	现场在排查情况	发现问题整改情况
21-D043-SX	太原	市环保局	中国石化销售有限公司山西太原城北加油站	现场检查时该加油站正常营业,被当地政府列为专项整治类,年销售汽油大于5000吨。存在问题:未按照《攻坚方案》要求在2017年12月底之前安装油气回收在线监测设备。	该加油站油气回收装置在线监测设备已安装完毕,正在调试过程当中。	该加油站油气回收装置在线监测设备已安装完毕。
21-D035-SX	太原	市环保局	中国石化销售有限公司山西太原滨河加油站	现场检查时,该加油站正在营业,被当地政府列为专项整治类,年销售汽油大于5000吨。存在问题:未按照《攻坚方案》要求在2017年12月底之前安装油气回收在线监测设备。	该加油站油气回收装置在线监测设备已安装完毕,正在调试过程当中。	该加油站油气回收装置在线监测设备已安装完毕。
21-D036-SX	太原	市环保局	中国石化销售有限公司山西太原千峰北路加油站	现场检查时,该加油站正在营业,被当地政府列为专项整治类,年销售汽油大于5000吨。存在问题:未按照《攻坚方案》要求在2017年12月底之前安装油气回收在线监测设备。	该加油站油气回收装置在线监测设备已安装完毕,正在调试过程当中。	该加油站油气回收装置在线监测设备已安装完毕。
21-D037-SX	太原	市环保局	中国石化销售有限公司山西太原漪汾和源加油站	现场检查时,该加油站正在营业,被当地政府列为专项整治类,年销售汽油大于5000吨。存在问题:未按照《攻坚方案》要求在2017年12月底之前安装油气回收在线监测设备。	该加油站停业,正在进行双层罐改造,将同步安装油气回收在线监测设备。	该加油站正在停业改造中。
21-D038-SX	太原	市环保局	中国石油天然气股份有限公司山西太原销售分公司玉门河加油站	现场检查时,该加油站正在营业,被当地政府列为专项整治类,年销售汽油大于5000吨。存在问题:未按照《攻坚方案》要求在2017年12月底之前安装油气回收在线监测设备。	对该加油站已进行核对,2016、2017年汽油销售量分别为3356吨、4723吨,暂未达到5000吨。	该站连续两年销售量未达到5000吨,没有达到安装标准,不需要安装油气回收在线监测设备。